मा0 मन्त्री जी के आदेश/टीएसी जांच

संख्या-44/92-2099/13/2018,

प्रेषक

वी0 के0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य प्राविधिक परीक्षक,
तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

ग्रामीण अभियंत्रण् अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक :: 16 मार्च, 2018

विषय- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पी0आई0यू0 इटावा द्वारा विधान सभा क्षेत्र इटावा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित मार्ग चकरनपुर रोड से चौहरीनपुर विकास खण्ड-बडपुरा का कार्य मानक के अनुरूप न होने की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मन्त्री जी, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 26.02.2018 की छायाप्रति **संलग्नकर** प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा क्षेत्र इटावा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित मार्ग चकरनपुर रोड से चौहरीनपुर विकास खण्ड-बडपुरा का कार्य मानक के अनुरूप न होने की टी0ए0सी0 जांच कराकर आख्या संस्तुति सहित शासन में एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।